

Comune di Dolo	E
Protocollo centralizzato	
N. 0025466	data 28/09/2010
Uff. comp: SEGR. GEN.	
Cla: 2.3	<i>Sindoco</i>

Gent.Ma D.ssa
Maddalena Gottardo
Sindaco di Dolo-Presidente del Consiglio Comunale

Interrogazione

"Nuove aree a rischio alluvionale"

Premesso che il ripetersi di eventi atmosferici straordinari sta divenendo purtroppo una costante del nostro territorio e rende improcrastinabili investimenti importanti per la messa in sicurezza idraulica dello stesso, che esulano dalle possibilità di questo comune si chiede quali misure immediate si intenda intraprendere per salvaguardare quelle zone che non hanno mai sofferto, fino a poco tempo fa, di rischio alluvionale.

In particolare mi riferisco a Viale della Resistenza e Via Marzabotto dove il regolare defluire delle acque non è più garantito come un tempo e a Via don Bosco, con le sue laterali dove, si rischia ormai ad ogni acquazzone, più o meno violento.

Nel primo caso si è già chiesto all'assessore competente di verificare portata e destinazione degli scarichi stradali valutando se il rallentamento del deflusso possa essere dovuto alle nuove costruzioni edificate a valle.

Nel secondo caso a detta degli abitanti della zona il peggioramento della situazione si è avuto in concomitanza di lavori svolti sul fossato interrato che corre lungo il Serraglio

Dolo 28 settembre 2010



Giorgio Gei
Il Ponte del Dolo